

### A24 Roma-L'Aquila-Teramo carreggiata Est

Tra tta	Progr. Km iniziale	Progr. Km finale	Estes a (m)	svincolo precedente	svincolo successivo	Denominazione Opera	Motivo rimozione Ord. 11/2021E	Documentazione di riferimento	VERIFICHE (STATUS)
1	96,916	96,925	9	Tornimparte	L'Aquila Ovest	Ponte S.P.1 - S.R.615	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti	A24_110_RVE_2022_REVC_E385740010SRC.pdf	<b>OPERATIVO</b>
2	101,200	101,675	475	L'Aquila Ovest	L'Aquila Est	Pettino	Eseguita verifica di sicurezza dell'impalcato ed interventi di ripristino sulle pile	A24_115_RVE_2021_Impalcati.pdf	<b>OPERATIVO*</b>
3	107,173	107,803	630	L'Aquila Est	Assergi	Le Campane	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti e prove di carico	A24_124_RVE_2022.01.26_E385770010SRA.pdf	<b>OPERATIVO</b>
4	108,095	108,809	714	L'Aquila Est	Assergi	Palude	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti	A24_125_RVE_2022.01.26_E385190010SRA.pdf	<b>OPERATIVO</b>

### A24 Roma-L'Aquila-Teramo carreggiata Ovest

Tra tta	Progr. Km iniziale	Progr. Km finale	Estes a (m)	svincolo precedente	svincolo successivo	Denominazione Opera	Motivo rimozione Ord. 49/2018	Documentazione di riferimento	VERIFICHE (STATUS)
5	108,809	108,095	714	Assergi	L'Aquila Est	Palude	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti	A24_125_RVE_2022.01.26_E385190010SRA.pdf	<b>OPERATIVO*</b>
6	107,803	107,173	630	Assergi	L'Aquila Est	Le Campane	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti	A24_124_RVE_2022.01.26_E385770010SRA.pdf	<b>OPERATIVO*</b>
7	101,675	101,200	475	L'Aquila Est	L'Aquila Ovest	Pettino	Eseguita verifica di sicurezza dell'impalcato ed interventi di ripristino sulle pile	A24_115_RVE_2021_Impalcati.pdf	<b>OPERATIVO*</b>
8	96,925	96,916	9	L'Aquila Ovest	Tornimparte	Ponte S.P.1 - S.R.615	Eseguita verifica di sicurezza ai sensi LLG ponti	A24_110_RVE_2022_REVC_E385740010SRC.pdf	<b>OPERATIVO*</b>

\*opera adeguata a meno dell'azione sismica, pertanto classificata come operativa ai sensi delle LLG ponti esistenti